

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Dịch vụ sửa chữa máy xét nghiệm HbA1c tự động

Kính gửi: Các Công ty cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế.

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;
- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 về Quản lý trang thiết bị y tế;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng mua sắm, sửa chữa thiết bị y tế ngày 08/12/2025 của Bệnh viện đa khoa Hoài Đức về việc thống nhất thuê dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy xét nghiệm HbA1c tự động.

Để có cơ sở xác định giá xây dựng dự toán cho gói thầu sửa chữa, bảo dưỡng máy xét nghiệm HbA1c tự động theo đúng quy định của Luật đấu thầu, Bệnh viện đa khoa Hoài Đức kính mời quý Công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia báo giá gói thầu: Sửa chữa máy xét nghiệm HbA1c tự động của Bệnh viện đa khoa Hoài Đức. (Nội dung sửa chữa chi tiết trong phụ lục đính kèm)

Báo giá xin gửi về phòng Vật tư - Thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa Hoài Đức trước ngày 15/12/ 2025.

Địa chỉ: Thôn Lũng Kênh – Xã Hoài Đức – TP Hà Nội.

Điện thoại: 0973.998.828 (đ/c Phạm Văn Thanh)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VT-TBYT



PHỤ LỤC
(Kèm theo Thư mời báo giá ngày /12/2025)

STT	Tên hàng hóa dịch vụ	DVT	Số lượng	Tình trạng thiết bị
1	- Sửa chữa máy xét nghiệm HbA1c tự động - Model: AIA – 360 - Seri: 28759508 - Hãng sản xuất: Arkray Factory, Inc, Nước sản xuất: Nhật Bản	Máy	01	- Hồng cụm bơm hút/nhả bệnh phẩm (Không có kết quả xét nghiệm vì mẫu không được hút hoặc hút không đủ dung tích cần thiết, máy báo lỗi không có bệnh phẩm hoặc bệnh phẩm quá ít). - Hồng Bình đựng dung dịch rửa giải (máy không phát hiện dung dịch trong bình chứa dẫn đến hút hết gói hóa chất mà không dừng, cảnh báo giả hóa chất đệm hết và không thực hiện các phép đo). - Hồng dây van (các chức năng đóng/mở hoạt động không chính xác dẫn đến dung dịch tại các vị trí tương ứng không được thải ra ngoài bình thường, máy có thể báo các lỗi Drain Flow).
	Cộng: 01 khoản			